

Schemat oznaczeń wentylatorów

MXE 050 - 018030 - 00

Oznaczenie wewnętrzne

Obroty wirnika $n \times 100 [1/\text{min}]$ np.: 3000 1/min

Wielkość przepływu $V [m^3/\text{min}]$ np.: 180 m^3/min

Całkowity wzrost ciśnienia $\Delta p_c \times 100 [\text{Pa}]$ np.: 50 $\times 100 = 5000 \text{ Pa}$

E- wentylator jednostopniowy

Typoszereg:

MX- z napędem bezpośrednim. Silnik zamontowany na konstrukcji wsporczej

MA- z napędem bezpośrednim bez konstrukcji wsporczej

MS- z napędem bezpośrednim z otwieraną pokrywą

KX- z napędem sprzęgłowym

RG- z napędem pasowym (silnik ustawiony w stronę wentylatora)

RH- z napędem pasowym (silnik skierowany na zewnątrz wentylatora)